# 凍害を受けた RC 床版の力学特性および劣化損傷評価

日本大学[院] 〇鈴木浩行 日大生産工 木田哲量,阿部忠,水口和彦 太平洋コンサルタント 大竹淳一郎,小川洋二

## 1. はじめに

積雪寒冷地域における道路橋 RC 床版は,路面 凍結防止剤・融雪剤(塩化カルシウム)の散布に よる塩害を受け,RC 床版の劣化が深刻な問題と なっており,塩化物イオンにより床版上面コンク リートのスケーリングや土砂化,圧縮鉄筋の腐食 進行などの劣化事例が多数報告されている。この ようなことからも,橋梁架設地点の塩分環境に応 じた適切な塩害対策が橋梁床版の長寿命化を図る 上で重要な課題となっている。特に,RC 床版の ひび割れ発生後には,そのひび割れ部に凍結防止 剤・融雪剤散布による塩水が浸透して凍結するこ とから,塩害と凍害が同時に発生している。

そこで本研究では、RC 床版の凍結防止剤の散 布による塩害と凍結融解作用による劣化現象に着 目し、これらの作用を受けた RC 床版の耐荷力の 低下率を実験解析するとともに、変形性状および 破壊メカニズム、鉄筋の腐食劣化損傷について検 証した。

# 2. 供試体概要

## 2.1 使用材料

供試体のコンクリートには普通ポルトランドセ メント,粗骨材には最大寸法 20mm の骨材を使用 した。また,鉄筋には SD345A, D10 を使用した。 ここで,コンクリートおよび鉄筋の材料特性値を 表-1 に示す。

路面凍結防止剤には、塩化ナトリウム、塩化カ ルシウム、塩化マグネシウム等が使用されている が、本供試体には融氷効果に速効性がある塩化カ ルシウムを用いることとした。ここで、塩化カル シウムの成分を表-2に示す。

## 2.2 供試体寸法および鉄筋の配置

供試体は,実験装置の車輪幅が道路橋示方書・ 同解説II<sup>1)</sup>(以下,道示IIと称す)に規定する T

表-1材料特性值

供試体	コンクリート圧 縮強度	鉄筋(SD345A, D10)		
DOMANT		降伏強度	引張強度	弾性係数
	$(N/mm^2)$	(N/mm <sup>2</sup> )	(N/mm <sup>2</sup> )	$(N/mm^2)$
V20, V30	30.0	370	511	200

表-2 凍結防止剤の成分

CaCl <sub>2</sub> (%)	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	水不溶解成分(%)	PH (20'Be')
72.0以上	0.005 以下	0.04 以下	9 <b>~</b> 10



荷重の 1/2 であることから,道示 IIの規定に基づいて RC 床版の設計を行うこととし,その寸法の 1/2 モデルとした。なお,最小床版厚の算出にお

いては、道示Ⅱに規定する1日1方向の大型車両の計画交通量を500台未満と設定した。
供試体寸法は、全長1470mm、支間1200mm、

厚さ 110mm の等方性版である。鉄筋は複鉄筋配 置とし、軸直角方向および軸方向にそれぞれ有効 高さはそれぞれ 85mm, 75mm とした。また、圧 縮鉄筋量は引張鉄筋量の 1/2 を配置した。供試体

Mechanical properties and Deterioration damage estimation of RC slab act on frost damage by Hiroyuki Suzuki,

Tetsukazu Kida, TadashiAbe, Kazuhiko Minakuchi, jyunichiro Otake and Youji Ogawa



図-2 凍結融解

図-3 凍害を受けた RC 床版の応力履歴

寸法および鉄筋の配置を図-1に示す。

# 3. 実験方法

### 3.1 走行振動荷重による応力履歴 RC 床版

本実験では、実橋 RC 床版に作用する大型自動 車の変動荷重を想定した走行振動荷重実験を行い、 応力履歴を与える。走行振動荷重実験は、左支点 A に輪荷重を載荷し、左支点 A から右支点 B を 1 往復するものである。本実験の荷重振幅は、基準 荷重に対して±20%、±30%とし、周期 1.8Hz の 片振り荷重とする。なお、走行速度は 1 往復 2.4mm を 13.0sec で走行する 0.18m/sec とした。荷重は 1 走行ごとに 5.0 kN ずつ増加する段階状荷重とし、 応力履歴の場合は荷重60kN までとする。よって、 荷重振幅±20%の最大荷重は 72kN、最小荷重は 48kN であり、荷重振幅±30%は最大荷重 84kN、 最小荷重 42kN である。供試体名は、荷重振幅±20 の供試体を V20、荷重振幅±30 の供試体を V30 とする。

### 3.2 凍結融解作用

走行振動荷重実験によって応力履歴を受けた RC 床版の上面にエンビ管で 110cm×110cm の枠を 製作し、凍結防止剤である塩化ナトリウム 40g を 週3回の間隔で1年間散布した。その後は海水を 散布し、氷点下温度(-30℃)の冷凍庫で夜間 12 時間凍結させ、凍結後は自然融解して再び海水 の散布を行う。この作業を 300 回繰り返し行 った。凍結および融解を行った RC 床版供試 体の状況を図-2 に示す。また、塩害・凍害を 受けた RC 床版供試体の一例を図-3 に示す。

図-3 より, 塩害・凍害を受けた RC 床版は, コンクリートの表面が約 5~7mm 程度土砂化 している。また、塩害・凍害を受けたことに より応力履歴を与えた際には確認出来なか った貫通ひび割れが目視で確認された。なお、 塩害・凍害を受けた RC 床版の供試体名は、S・ F-RC とする。

# 3.3 走行振動荷重による耐荷力実験

本供試体は塩害と凍害を受けたことで,走 行面が5~7mm程度土砂化していることから, 走行面をプライマーで表面処理をし,走行振 動実験を行った。実験方法は,応力履歴を与 えた時の実験方法と同様である。なお,荷重 は一往復走行ごとに0kNから5kNずつ供試体 が破壊に至るまで増加させる段階荷重とし た。また,本実験における最大耐荷力とは, 一往復走行を維持した最大荷重とする。

## 3.4 EPMA による塩化物イオンの浸透分析

塩化物イオンの分析には、EPMA を用いた。コ ア試験体を縦半分に切断し、メタクリル樹脂によ り補強した後、切断面を観察面として研磨した。 RC 床版供試体の EPMA 解析による面分析の結果 を図-4 に示す。面分析より得た供試体表面から の塩化物イオン濃度分析を一次元化し、浸透性を 評価した結果を図-5 に示す。ここで、図中の発 錆限界濃度<sup>3)</sup>とは、鋼材位置における塩化物イオ ンは、構造物として問題となるレベルの鉄筋腐食 発生という観点から、1.2 kg/m<sup>3</sup>を限界値としたコ ンクリート単位容積当りの量として0.3~2.4 kg/m<sup>3</sup> 程度であるなお、この値は構造物の設置環境や鋼 材腐食許容量などの条件によって異なる。

図-5 より、凍結防止剤である塩化ナトリウム を1年間散布し、その後凍結と融解を300回繰返 した結果、塩化物イオンは供試体表面より55mm まで浸透した。よって、圧縮鉄筋の配置位置が供 試体表面から20mmの位置であるため、圧縮鉄筋 は塩害および凍害の影響を受けていると考えられ る。

# 4. 実験結果および考察

### 4.1 押抜きせん断耐荷力

本実験における最大耐荷力および破壊モードを 表-3 に示す。表-3 より,荷重振幅±20%の場合は, 健全な RC 床版供試体 RC-V20-1,2 の最大両荷力の平 均は141.6kN,塩害・凍害を受けた RC 版供試体 S・ F-RC-V20 は 120.2kN であり,耐荷力比が 0.85 で あることから,塩害・凍害を受けた RC 床版供試体 は 15%耐荷力が低下した。また,荷重振幅±30% の場合は,健全な RC 床版供試体 S・F-RC-V30-1, 2 の平均耐荷力は 140.5kN,塩害・凍害を受けた RC 床版供試体 S・F-RC-V30 は 123.5kN であり,耐荷 力比は 0.88 であることから,塩害・凍害を受けた RC 床版供試体は 12%耐荷力が低下している。

以上より、塩害と凍害を受けた RC 床版は約 15%程度耐荷力が低下する結果となった。

#### 4.2 破壞状況

健全なRC 床版および塩害・凍害を受けたRC 床 版供試体の破壊状況の一例を図-6に示す。健全な RC 床版の下面は, RC-V20, V30 ともに軸直角方 向に 10cm 間隔, 軸方向に 10cm~12cm 間隔でひ び割れが発生し、格子状を形成している。このひ び割れ間隔は、軸直角方向および軸方向に配置し た鉄筋間隔とほぼ同じ寸法である。また、最終的 な破壊形状は押抜きせん断破壊である。次に、塩 害・凍害を与えた RC 床版供試体の場合, S・ F-RC-V20, V30 ともに健全な RC 床版供試体と同 様, ひび割れ間隔は, 軸直角方向・軸方向に配置し た鉄筋間隔とほぼ同じ寸法で発生し、格子状を形 成している。最終的には押抜きせん断破壊に至っ た。なお、塩害・凍害を与えた RC 床版供試体にお いては、健全な RC 床版に比して破壊時のコンク リートのはく離が著しい。これは、塩害・凍害の 繰り返しによるセメントの流出によって, セメン ト・骨材・鉄筋間の付着性能が低下したことに起 因したものと考えられる。

### 4.3 荷重とたわみの関係

図-7 より,たわみは健全な供試体 RC-V20, V30 ともに荷重 80kN 付近まで線形的に増加し,その



表3最大雨荷力および破壊モード

供試体	実験最大耐荷 力(kN)	平均耐荷 力(kN)	耐荷力比	破壊モード
RC-V20-1	137.9	141.6	141.6 -	押抜きせん断破壊
RC-V20-2	145.3			押抜きせん断破壊
S•F-RC-V20	120.2	120.2	0.85	押抜きせん断破壊
RC-V30-1	143.8	140.5	140.5 —	押抜きせん断破壊
RC-V30-2	137.1			押抜きせん断破壊
S·F-RC-V30	123.5	123.5	0.88	押抜きせん断破壊



(2) F-RC-V20 図-6 破壊状況

後の荷重の増加でたわみの増加が大きくなる。こ れに対して塩害・凍害を受けた RC 床版供試体は, 荷重 60kN 付近はでは線形的に増加し,その後の 荷重の増加でたわみの増加は大きくなっている。 また,健全な RC 床版供試体と塩害・凍害を受けた 床版供試体のたわみを比較すると,健全な RC 床 版供試体に比して,塩害・凍害を受けた RC 床版供 試体の方がたわみの増加量が大きくなっている。 なお,塩害・凍害を受けた RC 床版供試体は,応力 を履歴させた際に生じた残留たわみを初期値とし

#### た。

## 4.4 鉄筋の腐食状況

鉄筋の腐食グレードは、土木学会コンクリート 標準示方書<sup>2)</sup>では**表**-4のように規定されており、 この基準をもとに鉄筋の劣化度を評価することと する。なお、塩害作用を受けた RC 床版の鉄筋腐 食に関するコア抜きコンクリートの状況を図-8 (1)、鉄筋の腐食状況を図-8(2)に示すに示す。

図-8 (2)より、供試体 S-V20の圧縮鉄筋(V20-1, 2)は腐食グレードのⅡに相当する。引張鉄筋の V20-3 の配力鉄筋は錆がわずかにみられることか ら腐食グレードはⅡ, V20-4 の主鉄筋は全面に錆 が確認できることから腐食グレードはⅢに相当す る。次に、供試体 S-V30 の場合は、塩化物イオン の浸透深さが圧縮鉄筋を超えているにもかかわら ず, 圧縮鉄筋(V30-1, 2)の腐食グレードはⅡ程度 である。また、V30-3の配力筋には鉄筋が全周に わたって錆が発生し、V30-4の主鉄筋でも全周お よび全長にわたって錆が発生していることから、 腐食グレードはⅢに相当する。なお、供試体 S-V20, 30 ともに圧縮鉄筋に比して引張鉄筋の腐食が大 きい傾向を示している。この要因としては応力履 歴させた際に、供試体下面から上面に向かって貫 通ひび割れを呈していることから、上面から散布 した塩化カルシウムがひび割れを通じて下面方向 に流れ込み、供試体下面に塩化カルシウムが沈着 したために、引張側の鉄筋のほうが腐食の進行が 進んだものと考えられる。

以上の結果より,積雪寒冷地域における RC 床 版は,早期に表面処理やひび割れ補修を施す必要 があるものと考えられる。

#### 5. まとめ

- ①EPMA 解析より、塩害・凍害を与えた RC 床版の塩化物イオンは供試体上面から約55mmの位置まで浸透しており、発生限界濃度を超えていることが明らかとなった。
- ②押抜きせん断耐荷力は、塩害・凍害によって最大で15%程度低下する。これは、凍結融解によるひび割れの拡大および断面欠損によるものであると考えられる。
- ③全ての供試体で格子状のひび割れが発生した後, 押抜きせん断破壊に至った。また,塩害・凍害を 受けたRC床版は健全なRC床版に比して破壊時 のコンクリートのはく離が著しい。



図-7 荷重とたわみの関係



(1) RC 床版のコア・コンクリート



(2) 鉄筋の腐食状況

図-8 鉄筋の腐食状況

表-4 鉄筋の腐食グレード

腐食グレード	鋼材の状態
I	黒皮の状態、またはさびは生じているが全体的に薄い緻密なさ びであり、コンクリート面にさびが付着していることはない。
Π	部分的に浮きさびがあるが、小面積の斑点状である。
ш	断面欠損は目視観察では認められないが、鉄筋の全周または 全長にわたって浮きさびが生じている。
IV	断面欠損が生じている。

④荷重とたわみの関係より,健全な RC 床版供試 体に比して塩害・凍害を受けた RC 床版供試体の 方がたわみの増加量が大きい。

⑤塩害・凍害作用による鉄筋の腐食は土木学会の 基準によると腐食グレードⅡ~Ⅲに相当する。

#### 参考文献

- 日本道路協会:道路橋示方書・同解説Ⅰ,Ⅱ (2002)
- 2)土木学会:コンクリート標準示方書(維持管理編)(2002)