補助加熱した回転工具によるアルミニウム合金の摩擦攪拌接合

日大生産工(院) 〇寺井 克 日大生産工 前田 将克 日大生産工 加藤 数良 日大生産工 野本 光輝

1. 緒 言

摩擦攪拌接合(Friction Stir Welding: FSW)はツールと素材の摩擦熱および塑性流動を利用し た固相接合法である. FSW は材料に適した接合条件を用いることによって、多くの材料に適用で きることが知られている. FSW の主要接合条件にはツール回転数と接合速度が挙げられる. これ らは「摩擦発熱による熱の供給」と「素材の撹拌」という 2 つの仕事を円滑に行えるよう選定さ れるが、ツール単体がこれら2つの仕事を担っているため、条件選定の自由度が低く、接合条件 範囲の狭い材料も多い、そこで、摩擦熱以外の熱源を用いて熱の供給を行うことで、ツールから 温度上昇の仕事を切り離すことができれば、ツール回転数および接合速度の自由な選定が可能に なり、接合条件範囲の拡大が期待できる.

補助加熱の方法としては素材あるいはツール加熱の2つの方法が考えられる.本研究では、ツ ールの直下のみの加熱が可能であり加熱された素材を即時に撹拌することが可能な、ツールの加 熱を行う手法であるツール加熱型補助加熱 FSW(Tool heating FSW, TH-FSW)¹⁾を選択した.

本研究では、アルミニウム合金中でも接合条件範囲の広い 1050 アルミニウムおよび接合条件範 囲の狭い 2024 アルミニウム合金を用い, ツール加熱を行いつつ突合せ摩擦攪拌接合を行い, 接合 条件範囲および材質による加熱効果の差異,得られた継手の性質について比較,検討した.

2. 供試材および実験方法

供試材には板厚 1 mmの 1050-H24 アルミニウム薄板(200^L×50^V, 以後 A1050 と称す)および 2024-T3 アルミニウム合金薄板(200^L×50^W,以後 A2024 と称す)を、特別な前処理は行わずに接合

に供した.供試材の機械的性質を Table 1 に示 す. 接合には全自動摩擦攪拌接合機を使用し, 予備実験により選定した Table 2 に示す条件を 組合せ、ルート間隙なしの I 型突合せ接合とし た. 補助加熱ありの場合の接合前のツール設定 温度は 673 K とし、補助加熱なしの場合は 298 Kとした.ツールはSKD61をショルダー径9mm, ショルダー角 4°, プローブ径および長さを3 mm, 0.7 mm に機械加工したものを用いた.

加熱方法の概略を Fig.1 に示す. ニクロム線 を用いたヒーターをツールに挿入し、ニクロム 線に電流を流すことで加熱を行った.

供試材の温度変化を測定したほか, 継手の評 価は外観観察,組織観察を室温で行った.

3.実験結果および考察

FSW における入熱量はツール回転数に比例, 接合速度に反比例し,入熱不足となる条件では 継手に欠陥が生じる. Table 3, Table 4 に欠陥 のない健全な継手が得られる接合条件での、ツ

Table 1 Mechanical properties of base metals.						
Materials	Tensile strength (MPa)		Elongation (%)		Hardness (HV0.1)	
A1050	130		6.0		41	
A2024	433		14.4		135	
Table 2 Friction stir welding conditions.						
Materials				A1050	A2024	
Rotational speed N (rpm)				60~1200	270~1200	
Welding speed V (mm/s)				0.5~80	1.0~3.0	
Tilt angle θ (deg.)				3		
Probe insert s	peed	V _p (mm	n/s)	0.1	0.3	
Preheating tim	ne	t (s)	1.3		
Nichrome wire Ceramics Probe Shoulder						
Fig. I Schematic illustration of heating method.						

Friction Stir Welding of Aluminum Alloy by Heat Assisted Tool

Masaru TERAI, Masakatsu MAEDA, Kazuyoshi KATOH, and Mitsuteru NOMOTO

1 - 11

ール回転数の下限および接合速度の上限を示 す. Table 3 より, 両供試材ともに加熱ありの 場合は2分の1のツール回転数での接合が可能 となり,材質による加熱効果の違いはみられな かった. それに対し, Table 4 より, 加熱あり の場合 A1050 は 1.75 倍, A2024 は 2.5 倍の接 合速度での接合が可能となり、A1050の加熱効 果が小さくなった.このことに対する要因の1 つとして、熱伝導率の違いが考えられる.

熱伝導率は, A1050-H24 が約 230 W/m・K, A2024-T3 が約120 W/m・K であり, A1050 はA2024 に比較して熱が容易に伝導する. Fig.2 に, シ ョルダー径と等しい直径 9 mm の丸棒を 673 K まで加熱した後に, 接合時と同様に固定した供 試材に回転させずに押当てた際の, 丸棒中心部 (突合せ部)の材料温度がピークを示した瞬間 から3秒後の材料内温度分布を示す. 丸棒中心 部および 4.5 mm 離れたショルダー外周部に相 当する位置で, A1050 が約9K 低い値を示した. 以上のような熱伝導の差異が加熱効果の違い に現れていることが考えられる.

ここで、欠陥が認められた継手の一例として、 Fig.3 に低回転数の条件で欠陥が生じた継手の 外観を, Fig.4 に高接合速度の条件で欠陥が生 じた継手の外観および接合部横断面底部の微 視的組織を示す.低回転数で欠陥が生じた継手 では表面にむしれや溝状欠陥がみられ,不均質 な外観となった. このことは, 入熱不足によっ て正常に撹拌が行われなかったためと考える. それに対し、高接合速度で欠陥が生じた継手で は接合部表面には欠陥がみられず均質であるが, 底部にキッシングボンドと呼ばれる欠陥が認め られる.この欠陥は、入熱不足により底部の撹 拌が不十分な場合に生じるものである.

これらの欠陥を生じさせないためには,十分 な入熱を与え材料を軟化させ,その軟化した範 囲内を撹拌できる接合速度を選定する必要が ある.反対に,接合速度を過度に上昇させ,軟 化していない範囲を撹拌しようとした場合は 欠陥が生じることになる. そのため, 熱伝導率 が高くツールからの熱が広範囲に拡がり,局部 的な温度上昇をさせにくい A1050 では、A2024 と比較して加熱効果が小さくなったと考える.

以上のことから、補助加熱 FSW を行う場合、 熱伝導率の低い材料ほど効果的であると考える. 参考文献

 寺井 克ほか:軽金属学会第128回春期大会 講演概要, (2015), 271-272.

Table 3 Minimum ro	otational speed o	of sound joint.				
	Minimum rotational speed (rpm)					
	Without heating	With Heating				
A1050 (V=0.5mm/s)	120	60				
A2024 (V=1.0mm/s)	600	300				
Table 4 Maximum welding speed of sound joint.						
	Maximum welding speed (mm/s)					
	Without heating	With heating				
A1050 (N=1200rpm)	40	70				
A2024 (N=1200rpm)	1.0	2.5				
380						
360						
Y JOU A						
9_340 - Q						
8.320 - E						
[⊕] 300 –						
280 0 5 10 15 20 25						
Distance from center of the tool / mm Fig 2 Temperature distributions of the materials						
Welding direction						
RS	RS					
CALLER RACE	The The					
	and the second of the	and the court				
AS	AS	<u>5mm</u>				
(i) A1050, Without heating (ii) A2024, With heating						
Fig.3 Appearances of joint.						
The triangle marks are the weld interface.						
Welding direction						
RS	RS					
	-	apart				
45		and the				
	nearances of join	<u>5mm</u>				
(a) Ap						
		And the second				



(i) A1050, With heating (ii) A2024, Without heating N=1200rpm , V=80mm/s N=1200rpm , V=1.5mm/s Fig.4 Appearances and microstructures of joint. The triangle marks are the weld interface.