金属板の成形における不具合検知に関する研究

日大生産工(院) 〇野田敬斗 日大生産工 高橋 進

日大生産工 鈴木康介

1.緒言

近年地球温暖化対策のために,自動車を軽量化 し,燃費の向上を行っている.そのため車体部品 の材料として,アルミニウム合金板や高張力鋼板 が適用されている.しかし,これらの材料は成形 性が低いため,プレス成形中に割れ等が発生しや すい.プレス部品の成形工場では,成形品の検査 を目視で行っているのが現状である.また,部品 の生産性が高いので,全品検査が行われていない. 成形品画像処理による不具合検知も試みられてい るが,自動車用の部品の形状は複雑な場合が多く, 適用が進んでいない.そこでプレス部品の成形中 に発生する割れ及びしわ等の不具合を,発生時点 で検知できれば,全数検査が可能となり不具合流 失の部品数を大幅に削減できると思われる.

本報告では金型内での割れのセンシングを行う ために金属板材で引張試験を行い,試験片の破断 時の衝撃をAEセンサと加速度センサで,計測を 行いどちらのセンサが不具合検知に適しているか を検討したので報告する.

2.1 試験片

試験片の材質は3種類の高張力鋼板(JSC270Y, JSC590Y, JSC980Y)を用いた. 試験片形状は JIS13号B, 厚さは1mmとした. 試験片寸法をFig.1 に示す.

2.試験方法



Fig. 1 Specimen dimensions

2.2 引張試験

試験にはFig.2に示すサーボプレス機(アマダ社 製 SDE-2025)を用い、5、50、500mm/sの3種類 の引張速度で行った.また、その際の各部の動き を確認するために、引張試験を高速度カメラで撮 影した.500mm/sで引張試験を行うにあたり引張 初期の速度不足が懸念される.そこで開発したチ ャック部が引張速度に達してから引張力が試験片 に作用する治具を使用した.Fig.3に治具の概略図



Fig. 2 Servo press

を示す.治具にスライド部分を設け,そのスライ ド部分で設定した速度になるまで上下のチャック が移動する.チャックがフランジに接触すると試 験片に引張が作用する.この治具により設定した 速度での高速引張試験が可能になった.



a)Servo press with sensor b)Sensor location Fig. 3 Location of sensors

2.3 加速度計測

加速度計測には圧電式加速度計(PV-41:リオン 製)を1つ用い,記録計には(DA-40:リオン製)を使 用した.センサは,プレススライドとボルスターに 固定されている引張試験治具のフレームに装着し た。

2.4 Acoustics Emission計測

AcousticsEmission(以下AE)計測には、500kHz 共振型AEセンサ(R50α:日本フィジカルアコー スティクス製)を用い、記録計にはAE計測装置 (PocketAE:日本フィジカルアコースティクス製) を使用した.AEセンサは、加速度センサの隣に設 置した.

Breakage Detection in Press Forming of Steel Sheets Keito Noda, Susumu Takahashi and Kousuke Suzuki

3.実験結果および考察

Fig. 4は, Fig. 3の位置にセンサを設置して引張 速度が50mm/s材質がJSC590Yの時の加速度と時間 の関係である.センサを上側のフレームに設置し たことで複数回における振動の計測を抑制するこ とができた.

Fig.5にはFig.3の場所にセンサを設置して引張 速度50mm/s材質がJSC590Yの時のAEセンサの信号 強さと時間の関係を示す.この二つのグラフを比 較した際にどちらも強い信号が発生していること が読みとれる.この最大値は,試験片が破断した 際に発生している.

このことから、二つのセンサどちらにおいても 破断時の振動を計測することができた.

Fig. 6はFig. 3の場所にセンサを設置して引張速 度5, 50, 500mm/s, 材質がJSC590Yの時のAEセンサの 信号強さと加速度センサの加速度の関係を示す. 左側の軸がAEセンサの信号強さで, 右側の軸が加 速度センサの加速度である. このグラフから, AEセ ンサは引張速度に依存して最大値が上昇している のが, 加速度には依存が見られない.

Fig. 7は, Fig. 3の場所にセンサを設置して引張 速度50mm/s, 材質がJSC270Y, JSC590Y, JSC980Yの時 のAEセンサの信号強さと加速度センサの加速度の 関係を示す. 左側の軸がAEセンサの信号強さで, 右 側の軸が加速度センサの加速度である. このグラ フから, AEセンサは材質の引張強さに依存して最 大値が上昇しているが, 加速度には見られない.



Fig. 4 Acceleration at upper frame with tensile speed 50mm/s







Fig. 6 Relationship between tensile speed and measurement data





4. 結論

- 1) 引張試験片の破断時の衝撃をプレスに加速度計 及びAEセンサを装着することで計測できた.
- 2) 加速度計及びAEセンサどちらにおいても破断時 に最大の信号を計測することができた.
- 3)破断時の検知は、AEセンサの方が加速度センサよりも、引張速度の速度差や材料の引張強さによる信号の変化が大きいことからAE計測の方が材料の破断の検知に適していると思われる.

謝辞

本研究の実験を行うにあたり、サーボプレス機 に関する情報、実験の下準備、実験場所の提供、 実験に関するご助言を賜りました株式会社アマダ プレスシステムの方々に深く感謝を申し上げま す.