塩害を受けた RC 床版への塩分浸透と耐荷力低下に関する実験研究

日大生産工(院) 野田 晃嗣 日大生産工 木田 哲量 日大生産工 阿部 忠 太平洋コンサルタント 田中 敏嗣 日大生産工(非常勤講師)加藤 清志

1. はじめに

鋼道路橋 RC 床版のひび割れ損傷は、大型 自動車の繰返し走行に起因した広義の疲労損 傷であることが明らかにされている。一方、 海岸部は飛来塩分による塩害、積雪寒冷地方 では融雪剤および路面凍結防止剤(塩化ナト リウム)の散布などによる塩害も RC 床版の劣 化に影響を及ぼす要因であると考えられてい る¹⁾。しかし、塩害を受けた RC 床版に走行 荷重が作用した場合の破壊メカニズム、耐荷 力等に関する研究は行われていないのが現状 である。そこで本研究では、通常の環境下に おかれた RC 床版供試体と塩害作用を与えた RC 床版供試体を用いた走行振動実験を行い、 耐荷力および荷重とたわみの関係から塩害が RC 床版の力学特性に及ぼす影響について比 較検討を行った。

2.1 使用材料

コンクリートには、普通ポルトランドセメ ントと最大寸法 20mm の粗骨材料を使用し、 鉄筋には SD295A、D10 を用いた。本実験に 用いた材料の力学特性値を表 - 1 に示す。ま た、凍結防止剤には塩化ナトリウムを用い、 その成分を表 - 2 に示す。

2.2 供試体寸法および鉄筋の配置

供試体は、道路橋示方書・同解説(以下, 道示)²⁾の規定に基づいて,大型車両の1日1 方向あたりの計画交通量を500台未満を想定 して寸法を定めて鉄筋を配置し、その1/2 モ デルとした。供試体寸法および鉄筋配置を図 -1に示す。供試体は、全長147cm、支間120cm の等方性版とした。鉄筋は複鉄筋配置とし、

コンクリート	鉄	筋 (SD	0295A)
圧 縮 強 度	降伏強度	引張強度	ヤング係数
N/mm ²	N/mm ²	N/mm ²	kN/mm ²
30.0	365	510	200

表 - 1 材料特性值

表 - 2 凍結防止剤の成分						
$CaCl_2(\%)$	$\operatorname{Fe}_{\bullet}O_{\bullet}(\mathscr{M})$	水不溶解分	PH			
	10203(70)	(%)	(20'Be')			
72.0 以上	0.005 以下	0.04以下	9~10			



図 - 1 供試体寸法および鉄筋配置

軸直角方向および軸方向にそれぞれ 10cm、 12cm 間隔で配置した。また、圧縮鉄筋量は引 張鉄筋量の 1/2 とした。

3. 実験方法

3.1 実験装置の概要

本実験に用いた走行振動試験装置は、鋼製 反力フレーム(400kN)のはりに、車輪(幅= 25cm、直径=40cm)と油圧式の振動疲労試験 機を固定し、供試体を設置した台車をモータ ーとクランク・アームにより水平方向へ往復

Experimental study on salt penetration and load-carring capacity declining of RC slab act on salt damage by Akitsugu NODA,

Tetsukazu KIDA, Tadashi ABE, Satoshi TANAKA and Kiyoshi KATOH

運動させて荷重の走行状態を実現するもので ある。ここで、走行振動試験装置を**写真 - 1** に示す。

3.2 走行振動荷重による応力履歴 RC 床版の 実験

実橋 RC 床版に対する大型自動車の走行振 動による荷重変動を想定した振動荷重による 走行振動荷重実験を行い、応力を履歴させる。 まず、 左支点 A に輪荷重を載荷し、 支点 A か ら支点 B を1 往復させる。本実験の荷重振幅 は、基準荷重に対して±20%、±30%を条件と し、周期 1.8Hz の正弦波形で走行する。また、 走行速度は1往復2.4mmを13secで走行する 0.18m/sec とし、荷重は1 走行ごとに 5.0kN ず つ増加する段階状荷重とした。応力履歴の荷 重は、道示に規定する活荷重に衝撃係数を 考慮し、本供試体の縮尺に併せて 1/2 にした 60kN までとする。よって、走行振動荷重±20% の場合の最大荷重は 72kN、最小荷重は 48kN であり、走行振動荷重±30%の場合は最大荷重 84kN、最小荷重 42kN とした。走行振動荷重 実験方法を図-2に示す。

3.3 塩害作用を与えた RC 床版の作製方法

応力履歴を与えた RC 床版の上面にエンビ 管で 110cm×110cm の枠を製作し、融雪剤、凍 結防止剤である塩化ナトリウム 40g を週 3 回 の間隔で 1 年 10 ヶ月間散布した。

3.4 塩害作用後の走行振動荷重実験

RC 床版および塩害作用を与えた RC 床版の 耐荷力実験は、3.1 項で示した走行振動荷重実 験である。走行振動荷重実験における荷重の大 きさは、1 走行ごとに 5.0kN ずつ増加する段階 荷重とし、破壊するまで荷重の増加と走行を繰 り返す。耐荷力は一走行を維持した最大荷重と する。走行範囲を図-1に示した。なお、RC





床版供試体の名称を RC-V20、RC-V30、塩害作 用を与えた RC 床版供試体を S-RC-V20、S-RC -V30 とする。

3.5 EPMA による分析方法および結果

塩化物イオンの分析には、EPMA を用いた。 コア試験体を縦半分に切断し、メタクリル樹 脂により補強した後、切断面を観察面として 研磨した。導電性を持たせる目的で観察面に 炭素を蒸着し測定用試料とした。塩化物イオ ン Cl、カルシウム Ca、けい素 Si、および硫 黄 S について、以下の条件で、個々のピクセ ル毎に定量し、それらを集積して面分析結果 として表示した。測定条件を**表**-3 に示す。

次に、本供試体の EPMA による面分析の結 果を**写真**-2 に示す。さらに面分析より得た 供試体表面からの塩化物イオン濃度分析を一 次元化し、浸透性を評価した結果を図-3 に 示す。ここで、鋼材位置における塩化物イオ ンの発錆限界濃度^{3)と}は、コンクリート単位容 積当りの量として 0.3~2.4kg/m³程度であり、

加速電圧 (kV)	試料電流 (A)	プローブ径 (µm)	分光結晶	計数時間 (msec)	Ľ ንセルサイス (μm)	標準試料
15	1×10 ⁻⁷	100	Cl、S(PET) Si、Ca(TAP)	50	200	Cl(Halite, Cl=60.66%), Si, Ca(Wollastonite, SiO2=51.73% CaO=48.27%), S(Anhydrite, SO3=58.81%)

表 - 3 EPMA 測定条件



この値は構造物の設置環境や鋼材腐食許容量 などの条件によって異なる。ここでは、構造 物として問題となるレベルの鉄筋腐食発生と いう観点から、1.2 kg/m³を限界値とした。

図-3より、塩化ナトリウムを約1年10ヶ 月散布した結果、塩化物イオンの浸透深さは 約30mmである。したがって、圧縮鉄筋の配 置位置が床版表面から20mmの位置であるこ とから、その影響を受けることになる。しか し、本供試体は塩害作用期間が短いため、貫 通ひび割れが生じた位置の鉄筋に錆がみられ るものの、全体的には、ほとんど錆は発生し ていない。

4. 実験結果および考察

4.1 実験耐荷力

RC 床版および塩害作用を与えた RC 床版の 最大耐荷力および破壊モードを表 - 4 に示す。

走行振動荷重±20%の平均耐荷力は,RC床 版供試体 RC-V20 の場合は141.6kN であり、 塩害作用を与えた供試体 S-RC-V20 の場合は 131.8kN である。供試体 RC-V20 と供試体 S-RC-V20 の耐荷力比は 0.93 となり、塩害を 受けることにより 7%耐荷力が低下した。ま た、走行振動荷重±30%の場合は、供試体 RC-V30 の耐荷力は140.5kN であり、供試体 S-RC-V30 は123.5kN である。供試体 RC-V30 と供試体 S-RC-V30 の耐荷力比は 0.88 となり、

表-4 実験耐荷力および破壊モード



図 - 4 荷重とたわみの関係

塩害を受けることにより 12%耐荷力が低下 した。したがって、走行振動荷重±30%の場合 は走行振動荷重±20%の場合に比して 5%耐 荷力が低下している。

以上より、RC 床版は塩害を受けることによ り,最大12%耐荷力が低下する結果となった。

4.2 荷重とたわみの関係

荷重とたわみの関係を図-4に示す。なお、 塩害作用を与えた供試体は、走行振動荷重に よる応力履歴時の残留たわみを初期値とした。 また、荷重は走行振動荷重による上限荷重と する。

走行振動荷重±20%の場合の RC 床版供試 体 RC-V20 のたわみは、荷重 70kN まで線形 的に増加し、その後の荷重の増加でたわみの 増加が著しくなった。また、最大荷重時のた わみは、供試体 RC-V20-1 で 11.5mm、供試体 RC-V20-2 で 11.2mm である。これに対して、 塩害作用を与えた供試体 S-RC-V20 は、応力 履歴時の残留たわみが 0.65mm であり、最大 荷重時のたわみは 13mm となった。

走行振動荷重±30%の場合のたわみは、荷重 60kN まで線形的に増加し、その後の荷重の増 加に対してたわみの増加が著しくなった。ま



た、最大荷重時のたわみは供試体 RC- V30-1 で 14.8mm,供試体 RC-V30-2 で 11.7mm であ る。これに対して、塩害作用を与えた供試体 S-RC-V30 は応力履歴時の残留たわみが 0.95mm であり、最大荷重のたわみは 12.6mm となった。

以上より、通常の環境下におかれた RC 床 版供試体に比して、塩害作用を受けた RC 床 版の方がたわみの増加は大きくなっている。

4.2 破壊状況

RC床版および塩害を受けたRC床版供試体 の破壊状況の一例を図-5 に示す。走行振動 荷重±20%の場合の RC 床版供試体の上面に は、軸方向にひび割れが発生している。また、 供試体下面には、荷重が走行したために軸直 角方向に 10cm 間隔、軸方向に 10cm~12cm ひび割れが発生し、格子状を形成している。 このひび割れ間隔は、供試体に配置した主鉄 筋および配力鉄筋の配置間隔と同じである。 次に、塩害を受けた RC 床版供試体の場合は、 上面に軸直角方向および軸方向にひび割れが 発生している。また、供試体下面には、通常 のRC床版同様、ひび割れ間隔は軸直角方向・ 軸方向に配置した鉄筋間隔とほぼ同じ寸法で 発生し、格子状を形成している。なお、全て の供試体において引張鉄筋のかぶり内側はダ ウエルの影響によりはく離しており、破壊形 態は輪荷重が走行中に押抜きせん断破壊とな った。

5. まとめ

- (1) 凍結防止剤を1年10ヶ月間散布して、塩 害を受けたRC床版の面分析より得られた 塩化物イオン濃度からすると、コンクリ ート表面から浸透深さは約30mm まで 影響を及ぼしており、発錆限界濃度を上 回っている。
- (2) 塩害を受けた RC 床版と通常の RC 床版の 耐荷力を比較すると、塩害を受けることに より耐荷力が最大 12%程度低する結果と なった。
- (3) 荷重とたわみの関係から、通常の RC 床版 に比して塩害を受け RC 床版の方がたわみ の増加は大きくなっている。
- (4)供試体上面には、軸直角方向および軸方向に貫通ひび割れが発生している。供試体下面には、軸直角方向および軸方向に鉄筋間隔と同じ間隔でひび割れが発生し、格子状を形成している。破壊形態は、全ての供試体で輪荷重が走行中に押抜きせん断破壊となった。

参考文献

- 長谷川寿夫、藤原忠司:コンクリート 構造物の耐久性シリーズ 塩害、p 96-102
- 日本道路協会:道路供示方書・同解
 説,,,(2002).
- 3) コンクリート標準示方書(施工編) p24-27